FOTO TACÓMETRO DIGITAL

MODELO: MDT-2244B



CARACTERÍSTICAS

- Display: 5 dígitos, 100000 Conteos
- Tasa de Muestreo: 0.5 segundo (arriba de 120RPM)
- Indicación de Batería Agotada: Indicación "⊟" es exhibido cuando el voltaje da batería quedar abajo del voltaje de operación
- Memorización de los Valores Máximo, Mínimo y Última Lectura: "UP", "dn", y "LA" sano exhibidos, respectivamente, en el display
- Selección de Rango: Automática
- Distancia de Detección (Foto Tacómetro): 50mm ~250mm
- Base de Tiempo: Cristal de Quartzo
- Ambiente de Operación: 0°C ~ 50°C, RH < 80%
- Ambiente de Almacenamiento: -20°C ~ 50°C, RH < 80%
- Alimentación: 3 baterías AAA de 1.5V
- Consumo de Corriente: Aprox. 50mA
- Dimensiones: 184(Al) x 76(An) x 30(P)mm
- Peso: Aprox. 180g (incluyendo batería)

GENERAL

La precisión es dada como ±(% de la lectura + número de dígitos menos significativos) para 23°C±5°C y humedad relativa hasta <80%. Ciclo de calibración recomendado de 1 año.

APLICACIONES

Equipo proyectado para medición de RPM por Foto, para local de difícil acceso o con una rotación arriba de 20000 RPM que equipos de contacto no consiguen medir.

RPM (FOTO)

- Rangos: 2.5 ~ 99999 RPM
- Precisión: ± (0.05%+1D)
- Resolución: 0.1 RPM (2.5 ~ 999.9 RPM)
  1 RPM (≥ 1000 RPM)

ACCESORIOS

1. Manual de Instrucciones
2. Tres Cintas Reflectoras para RPM (200mm) (Modelo FRT-20)
3. Estuche para Transporte
4. Baterías

ACCESORIOS OPCIONALES/REPOSICIÓN

Entre en contacto con nosotros para obtener piezas de substitución, y accesorios opcionales para su equipo de medición.
Utilice siempre accesorios originales Minipa.

1. Cinta Reflectora para RPM (200mm) (Modelo FRT-20)
2. Certificado de Calibración

MINIPA ONLINE
¿Dudas? Consulte:
www.minipa.net
Entre en Nuestro Foro
Su Respuesta en 24 horas

Hable con Nosotros

Servicio de Atención al Consumidor
sac@minipa.net
tel.: +55 (11) 5078-1850

ASTEC

Minipa Service

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Figuras meramente ilustrativas.